



# Инструкция по установке драйвера плотномера ПЛОТ


1. Извлечь файлы из скачанного архива PLOT\_Driver.zip
2. В папке PLOT\_Driver щелкнуть правой кнопкой мыши по файлу drivecert.cer и выбрать пункт «Установить сертификат»:




3. В секции «Расположение хранилища» выбрать вариант «Локальный компьютер» и щелкнуть по кнопке «Далее»:




4. В следующем окне выбрать пункт «Поместить все сертификаты в следующее хранилище», нажать кнопку «Обзор», выбрать пункт «Доверенные корневые центры сертификации» и нажать кнопку «ОК». Щелкнуть по кнопке «Далее»:



5. Щелкнуть по кнопке «Готово» и «ОК» в следующем окне (при появлении промежуточного окна системы Windows с предупреждением о внесении изменений – подтвердить):



6. В папке PLOT\_Driver открыть папку Driver, щелкнуть правой кнопкой мыши по файлу «plot.inf» и выбрать пункт «Установить» (при появлении промежуточного окна системы Windows с предупреждением о внесении изменений – подтвердить):



7. Щелкнуть по кнопке «Установить» и «ОК» в следующем окне:

